







PRODUKT/PRODUCT

Kleber und Reiniger Adhesives and cleaners

Für OEM-Distribution | For OEM-Distribution

Glasbruchsensoren | Zubehör, Kleber
Glassbreak detectors | Accessories, adhesives

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

GMS K 1 VdS	Beschreibung Description	Glasbruchsensor-Kleber, Glas-/ Metall-Klebeset Glassbreak detector adhesive, glass / metal adhesive-set	
	Loctite-Nr. Loctite-Nr.	249998	
	Aktivator Activator	4 ml (7649)	
	Kleber Adhesive	5 g (319)	
GMS RK 1 VdS	Beschreibung Description	Glasbruchsensor Reinigungs-/ Klebeset. 20 Reinigungstücher für Klebeflächen Glasbruchsensor und Glasscheibe Glassbreak detector cleaning/adhesive-set. 20 cleaning cloths for adhesive-area glassbreak detector and pane.	
	Kleber Adhesive	Glas-/ Metall-Klebeset GMS K1 VdS Glass / metal adhesive-set GMS K1 VdS	
GMS RK L	Beschreibung Description	Glasbruchsensor Reinigungs-/ Klebeset. 20 Reinigungstücher für Klebeflächen Glasbruchsensor und Glasscheibe, sowie für das anschließende Kleben von Glasbruchsensoren vom Typ GBS 2001 LAM. Glassbreak detector cleaning/adhesive-set. 20 cleaning cloths for adhesive-area glassbreak detector and pane, and for the subsequent gluing of glassbreak detector type GBS 2001 LAM.	
	Kleber Adhesive	Glas-/ Metall-Klebeset 330/7388 (50/40 ml) Glass / metal adhesive-set 330/7388 (50/40 ml)	
GMS R 1	Beschreibung Description	Glasbruchsensor Reinigungstücher. 20 Reinigungstücher für Klebeflächen Glasbruchsensor und Glasscheibe. Glassbreak detector cleaning cloths. 20 cleaning cloths for adhesive-area, glassbreak detector and pane.	
GMS GBS 2	Beschreibung Description	Glasbruchsensor-Klebefolie. 20 Klebefolien für die Verklebung von Glasbruchsensoren im Gehäuse 37 x 19 mm mit Keramikboden an die Glasscheibe. 20 adhesive foils for glueing glassbreak detectors in 37 x 19 mm housing with ceramic base to the pane	