



PRODUKT/PRODUCT

GMS KL 2

Für OEM-Distribution | For OEM-Distribution

Glasbruchsensoren | Montagehilfe (Zubehör)
Glassbreak detectors | Assembly tool (Accessories)

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Beschreibung	Klebe- und Bohrlehre für Glasbruchsensor. Für exakte Klebung von Glasbruchsensoren. Bohrschablone für Kabelzuführung.
Description	Glassbreak detector glueing guide. For exact glueing of glassbreak detectors. Drilling-template for cable entrance.

